

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Rembrandtbrug wateroverlast Industrieterrein Barwoutswaarder
Datum: dinsdag 20 juni 2023 18:52:39

Geachte gemeenteraad en wethouders.

Bijlage 4 foto's

Wateroverlast Industrieterrein Barwoutswaarder.

Rembrandtbrug.

Het heeft even geduurd, maar daar was de regenbui dan.

Om u te laten zien, hoeveel water overlast er is, op industrieterrein Barwoutswaarder.

De regenbui van 20-06-2023 17:30 uur was eigenlijk niet zo een grote bui.

Maar het geeft wel duidelijkheid hoeveel water er terechtkomt op de plek, waar de route ligt van de Rembrandtbrug. En wat ik u alle op 21-12-2022 had aangegeven, op het moment dat de nieuwe route wordt aangebracht, dat de overlast nog veel groter wordt.

Ik als ervaringsdeskundige heb tevens ook gekeken naar een oplossing. Doordat de Rembrandtbrug(weg) nog hoger komt, als de bestaande situatie. Wordt het water probleem nog groter, wordt alleen verlegt verder terug op het industrieterrein.

Ik heb in december een alternatief plan aangeleverd voor de Rembrandtbrug. In dat plan wordt zeker rekening gehouden met deze wateroverlast.

De watergang langs de Hollandbaan, daar zit nog geen water in op het moment dat het industrieterrein vol staat met water.

Het regenwaterriool kan nooit zo groot gemaakt worden, dat er geen wateroverlast is. En het regenwaterriool is nog geen 10 jaar oud.

Door de rijbaan op sommige plekken hoger te leggen en op andere plekken lager. Kan overtollig water via de rijbaan richting de Hollandbaan stromen. Maar als de Rembrandtbrug er komt is dit niet relevant.

De watergang langs de Hollandbaan moet ook aangepast worden. Door capaciteit vergroting.

De duiker onder de milieustraat uitgang die moet zeker verdubbeld worden.

Het regenwater hoeft niet door extra duikers onder de Hollandbaan afgevoerd te worden. Op het moment dat de Rembrandtbrug wordt aangelegd, dan moeten de duikers wel groot genoeg zijn onder de nieuw kruising.

Rembrandtbrug blijft nog steeds een foute beslissing.

Maar als de Rembrandtbrug er komt voorkom dan wel dat er extra wateroverlast komt.

Bijlage 4 foto's

Vriendelijke groet,

[REDACTED]

